

GELIT1.RU / ПРОДУКЦИЯ

Переходник П-КФ25

Переходник для подключения мер Гелит к вакуумному фланцу KF-25

Компоненты подключения	Вакуумный метод	Трубка Ø10 мм	KF-25 (NW25)
------------------------	-----------------	---------------	--------------



П-КФ25 обеспечивает разъёмное присоединение трубки меры Гелит к стандартному вакуумному фланцу KF-25. Компонент не формирует и не калибрует поток, а входит в измерительный тракт подключения.

Актуальная карточка изделия: <https://gelit1.ru/catalog/p-kf25/>

Технические данные

Полное наименование	Переходник П-КФ25; торговое обозначение «Гелит-25»
Назначение	Присоединение течей Гелит к вакуумной системе
Сторона прибора	Фланец KF-25 (NW25)
Сторона течи	Цанговое соединение под трубку Ø10 мм
Рабочая среда	Вакуум, гелий
Страна производства	Россия
Комплектность	Переходник; центрирующее кольцо и хомут KF-25 - по запросу

Области применения

- подключение Гелит-1 и Гелит-2 к входу KF-25
- сборка внешнего калибровочного узла
- унификация присоединения для нескольких течеискателей

Как выбрать и заказать

- Проверьте наружный диаметр трубки конкретной меры.
- Уточните комплектность центрирующего кольца, уплотнения и хомута.
- После сборки выполните контроль герметичности соединения.

Границы применения данных

- Переходник не является мерой потока и не имеет собственного паспортного потока.
- Совместимость определяется геометрией трубки и фланца, а не только названием прибора.
- Состояние уплотнения влияет на фон и воспроизводимость проверки.

Основание данных

Данные изготовителя компонента

- Данные изготовителя и фотоматериалы изделия
- Технические данные совместимых мер Гелит

Связанные материалы

- Гелит-1
- Гелит-2
- Клапан К-КФ25

Важно

Этот каталог помогает выбрать исполнение, но не заменяет паспорт, документ калибровки или свидетельство о поверке конкретного экземпляра. При расхождении приоритет имеет документ поставляемого изделия.